

IZDAVAČ:

Savez građevinskih inženjera Srbije
Beograd, Kneza Miloša 9/l, Tel/Faks: (011) 32 41 656

PROGRAMSKI ODBOR SAVETOVANJA:

KOPREDSEDNICI:

Prof.dr Milan MAKSIMOVIĆ, dipl.inž.grad., Beograd
Prof.dr Radomir FOLIĆ, dipl.inž.grad., Novi Sad

ČLANOVI:

Prof.dr Petar ANAGNOSTI, dipl.inž.grad., Beograd
Prof.dr Milan DIMKIĆ, dipl.inž.grad., Beograd
Dr Nenad ŠUŠIĆ, dipl.inž.grad., Beograd
Prof.dr Slobodan ĆORIĆ, dipl.inž.grad., Beograd
Prof.dr Milinko VASIĆ, dipl.inž.geol., Novi Sad
Prof.dr Mitar ĐOGO, dipl.inž.grad., Novi Sad
Prof.dr Petar SANTRAC, dipl.inž.grad., Subotica
Prof.dr Verka PROLOVIĆ, dipl.inž.grad., Niš
Prof.dr Slava ĆORIĆ, dipl.inž.grad., Beograd
Prof.dr Zvonko TOMANOVIĆ, dipl.inž.grad., Podgorica
Miroslav SAMARDAKOVIĆ, dipl.inž.grad., Niš

EDITOR: Prof.dr Radomir FOLIĆ, dipl.inž.grad., Novi Sad

TEHNIČKI UREDNIK: Mr Aleksandar ĐUKIĆ, dipl.inž.grad., Beograd

Svi radovi u ovom zborniku rada su recenzirani. Stavovi izneti u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno i stavove izdavača, Programskog odbora ili editora.

TIRAŽ:

220 primeraka

ŠTAMPA:

Akadembska izdanja, Zemun

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

624.1(082)

НАУЧНО-стручно саветовање Геотехнички аспекти грађевинарства (4 : 2011 ; Златибор) Zbornik radova / Четврто научно-стручно саветовање Geotehnički aspekti gradevinarstva, Zlatibor, 1.-3. novembar

2011. godine : [organizatori] Savez građevinskih inženjera Srbije ... [et al.] : editor Radomir Folić. - Beograd : Savez građevinskih inženjera Srbije, 2011 (Zemun : Akadembska izdanja). - XII, 536 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 220. - Str. XI: Predgovor / Radomir Folić, Aleksandar Đukić. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-86-88897-00-6

1. Фолић, Радомир [уредник] [автор додатног текста]. 1940-. 2. Савез грађевинских инжењера Србије (Београд)

a) Механика тла - Зборници b) Геотехничке конструкције - Зборници

COBISS.SR-ID 186991628

SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE

**SRPSKO DRUŠTVO ZA MEHANIČKE
I GEOTEHNIČKE INŽENJERSTVO**

u saradnji sa

Institut IMS AD, Beograd
Saobraćajni institut CIP d.o.o., Beograd
AD "Putevi" Užice

ZBORNIK RADOVA

ČETVRTO NAUČNO-STRUČNO SAVETOVANJE

**GEOTEHNIČKI ASPEKTI
GRAĐEVINARSTVA**

Editor: Prof. dr Radomir Folić

Zlatibor. 1. – 3. novembar 2011. godine

LITERATURA

- Boulanger R. W., Idriss I. M. (2005). New criteria for distinguishing between silts and clays that are susceptible to liquefaction versus cyclic failure. 25th Annual USSD Conference, Salt Lake City, Utah. 357-366.
- Idriss I. M., Boulanger R. W. (2004). Semi-empirical procedures for evaluating liquefaction potential during earthquakes. Proc. of the 11th ICSDDE and 3rd ICEGE, Barkley, California, pp 32-56.
- Moss R. E. S., Seed R. B., Kayen R. E., Stewart J. P., Der Kiureghian A., Cetin K. O. (2006). CPT Probabilistic and Deterministic Assessment of In Situ Seismic Soil Liquefaction Potential. Journal of geotechnical and Geoenvironmental Engineering.
- New York State Department of Transportation. (2007). Liquefaction Potential of Cohesionless Soil: Geotechnical Design Procedure.
- Prakash S., Puri K. V. (2010). Recent advances in liquefaction of fine grained soils. 5th Int. Conf. on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor I. M. Idriss. San Diego, California, No. 4.17a, 1-6.
- Republički seismološki zavod. 2010. Izveštaj o rezultatima i aktivnostima Republičkog seismološkog zavoda posle zemljotresa kod Kraljeva 03.11.2010 u 01:56.
- Robertson P. K., Wride (Fear) C. E. (1998). Evaluating cyclic liquefaction potential using the cone penetration test. Canadian Geotechnical Journal 35, 442-459.
- Seed R. B., Cetin K. O., Moss R. E. S., Kammerer A. M., Wu J., Pestana J. M., Riemer M. F. (2001). Recent advances in soil liquefaction engineering and seismic site response evaluation. 4th Int. Conf. on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamic and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn, San Diego, California, No. SPL-2, 1-45.

UDK: 725.13.025.4 (497.1)
69.059.2/3
Izvorni naučni članak

GEOTEHNIČKI USLOVI SANACIJE DOMA NARODNE SKUPŠTINE U BEOGRADU

Gordana Hadži-Niković *, Slobodan Čorić *, Stanko Čorić **

* Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Dušina 7, ghnikovic@rgf.bg.ac.rs

** Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73

REZIME

Dom Narodne Skupštine je jedan od naših najznačajnijih spomenika kulture, na kome su uočena brojna oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije i koji, po sadašnjim propisima, ne ispunjava uslove potrebine za dinamičku stabilnost objekta. Da bi se predložile mere sanacije objekta, bilo je neophodno izvođenje detaljnijih geotehničkih istraživanja i utvrđivanje: širine i dubine trakastih temelja, veličine dozvoljenih opterećenja za postojeće temelje i uporedivanje sa stvarnim opterećenjima temelja, kao i veličine sleganja postojećih temelja za stvarna opterećenja od objekta i upoređivanje sa dozvoljenim sleganjima za datu vrstu temelja i temeljnog tla. Sleganja su određena konvencionalnom metodom, kao i metodom konačnih elemenata i dobijeni su slični rezultati. U saradnji sa projektantima sanacije konstrukcije predložene su mere za trajno rešenje problema statičke i dinamičke stabilitosti.

KLJUČNE REČI: geotehnička istraživanja, oštećenja konstrukcije, nosivost tla, sleganja, geotehnički model, dinamička stabilitost, mere sanacije.

GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR THE REMEDIAL MEASURES FOR THE PARLIAMENT BUILDING IN BELGRADE

ABSTRACT

The Parliament building is one of the biggest and most beautiful cultural monuments in Serbia. Right now, there are numerous structural damages over the building and according to the present code of practice the building doesn't satisfy the dynamic stability. In order to propose remedial measures for the building, at first, it was necessary to perform detailed geotechnical investigations to determine the breadth and the depth of shallow strip foundations. After that, it was also necessary to define the existing and the allowable loading and the settlement of the foundations. The settlements are determined by two methods: conventional and finite element. The obtained values are very close. In the cooperation with engineers responsible for the rehabilitation of structures the following remedial measures are proposed: micropiles, diaphragms or their combination.

KEY WORDS : geotechnical investigations, structural damages, bearing capacity, settlement, geotechnical model, dynamic stability, remedial measures.

Teren je, u gornjem delu, izgraden od nasipa (n) promenljive debljine 1.5 - 6.9m (izvan gabarita objekta), u čijoj su podlozi stišljive i na promenu vlažnosti, osetljive, lesne naslage (l) debljine 1.1m u bušotini B-4, do 5.6m u bušotini B-3. Od dubine 6.6 - 10.0m od površine, teren izgraduju prekonsolidovani glinovito-laporoviti sedimenti: laporovite gline GL, promenljive debljine, od 5.4m u bušotini B-1 do 13.0m u bušotini B-6 i latori L, takođe promenljive debljine, od 3.5m u bušotini B-3 do $\approx 19.0m$ u bušotini B-1, ispod kojih se nalazi tercijarni krečnjak K, neutvrđene debljine. Najmanja dubina na kojoj se krečnjak pojavljuje je 16.5m od površine terena, na kote $\approx 103m$, u bušotini B-3.

Podzemna voda nije konstatovana u buštinama B-1, B-2 i B-3. U ostalim buštinama je, u vreme bušenja (juli 2010.god.), izmeren nivo podzemne vode na promenljivim dubinama: 7.10m od površine terena, u bušotini B-4, do 8.40m od površine terena, u bušotini B-6. Nakon dvomesečnog osmatranja, nivo podzemne vode se nalazio na dubini $\approx 9.50m$ od površine terena. Maksimalni nivo podzemne vode je moguć u dubljim delovima lesnih naslaga i u zoni veće izdeljenosti laporovitih gline. Generalno, ovaj nivo prati nagib površine terena i nalazi se na dubini 7.0-9.0m od površine terena.

Fundiranje objekta, najvećim delom, izvedeno je u lesnim naslagama. osim za manji deo temelja ispod jugoistočnog dela objekta, prema Bul. Kralja Aleksandra, čije se temeljne spojnice nalaze na kontaktu lesnih naslaga i laporovitih gline.

U prijemu i prenošenju opterećenja od objekta učestvuju kvartarne lesne naslage i tercijarne laporovite gline i to:

- Lesne naslage (l), prašinasto-glinovite, promenljive debljine od 1.5 do 3.8m i
- Ispucale laporovite gline kore raspadanja (GL) promenljive debljine od 6.6 do više od 13.0m.

Nestitišljivu podlogu, „bedrock“ predstavljaju tercijarni latori, na dubini od 13.0 do više od 20.0m. U Tabeli br. 1 su prikazani najvažniji parametri temeljnog tla merodavnim za geostatičke proračune

Tabela 1. Merodavni parametri tla za geostatičke proračune
Table 1. Adopted parameters of soils for geostatistical analyses

Oznaka i debljine sloja u gabaritu objekta	Zaprem. težina tla $\gamma/\gamma' (kN/m^3)$	Ugao unutrašnjeg trenja tla ϕ^0	Kohezija tla c (kPa)	Modul stišljivosti M_s (kPa)	Napomena
n	1.5-5.30	19.0	-	-	-
l	1.2-3.8	18.2	25	10	Les pri.vlažan
		10		3500	Potopljen les
GL	6.6-13.0	19.3	23	15	Ispucala gлина

TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU

Dom Narodne Skupštine je jedan od naših najvećih i najlepših spomenika kulture iz prve polovine 20. veka. Objekat je izgrađen u baroknom stilu, sa zidovima od opeke obloženim fonolitom i veštačkim kamenom. Objekat je nepravilnog, približno pravougaonog oblika, u osnovi površine $\approx 55 \times 110$ m. Sastoji se od centralne zone i dva bočna krila, u kojima su smešteni atrijumi. Objekat ima podrum, suteren, prizemlje, dva sprata i potkrovље. U konstruktivnom smislu, to je krut zidani objekat koji je fundiran na temeljnim trakama. Međuspratne konstrukcije su armiranobetonske ploče ojačane rebrima

i armirane krutom armaturom. Objekat nema dilataциони спојнице. Raskošni holovi i plenumske sale se visinski protežu na dve etaže, tako da su u ovim zonama formirani značajni otvori kroz međuspratne konstrukcije. Pored toga, prostrane vertikalne komunikacije – stepeništa, koja se nalaze u centralnoj zoni objekta, takođe formiraju otvore kroz međuspratne konstrukcije. Sve ovo značajno narušava integritet i jedinstvo objekta kao celine i bitno umanjuje njegovu krutost u ravnini međuspratnih konstrukcija, što je posebno opasno kada je objekat izložen seizmičkim uticajima.

Izgradnja objekta je započeta u avgustu 1907.god. Do prvih deformacija na objektu došlo je još u toku gradnje, 1909.god., usled čega su radovi na izgradnji objekta obustavljeni sve do 1911.god. Od 1911. do 1912.god. vršena je rekonstrukcija objekta i nakon toga je nastavljena izgradnja, ali je zbog istorijskih dešavanja zgrada završena tek 1937.god.

Originalan gradevinski projekat nije sačuvan, a prema našim terenskim istraživanjima, objekat je fundiran na betonskim temeljnim trakama (sa visinom betonske stope 75 cm), promenljive širine i na promenljivoj dubini fundiranja:

- $B_1=2.30m$ (T_1 , spoljni temelj, otkopan istražnom jamom J-1 u zapadnom delu objekta), na dubini fundiranja 5.50m od površine trotoara (kota 119.57m, $D_{fmin}=D_f=5.50m$).
- $B_2=1.95m$ (T_2 , unutrašnji poduzni temelj, otkopan istražnom jamom J-2, u jugoistočnom atriju), na dubini fundiranja 4.15m od površine trotoara (kota 119.46m, $D_{fmin}=2.41m$) i
- $B_3=1.45m$ (T_3 , unutrašnji poprečni temelj, otkopan istražnom jamom J-2 u jugoistočnom atriju) na dubini fundiranja 3.65m od površine trotoara (kota 119.57m, $D_{fmin}=1.41m$).

Analiza opterećenja, dobijena od inženjera statičara, pokazala je da su izračunata opterećenja u rasponu: 236 do 298 kPa za stalno opterećenje i 9.20-16.0 kPa za korisno opterećenje, što dovodi do prosečnog opterećenja $\sigma=267$ kPa za stalno i dodatnih 12 kPa za korisno opterećenje, tako da je ukupni srednji napon koji temeljne trake prenose na tlo $\sigma_n \approx 280$ kPa.

GEOSTATIČKI PRORAČUNI

Proračuni graničnih opterećenja su urađeni za utvrđene geotehničke modele terena GMT-1, GMT-2 i GTM-3, kao i za različite moguće kombinacije širina temelja i dubina fundiranja, kao i za uslove prirodnog vlažnog tla i provlaženog tla.

Granično vertikalno centrično opterećenje temelja sračunato je po postupku iz Pravilnika o tehničkim normativima za temeljenje gradevinskih objekata, a faktor sigurnosti F_s u pogledu dozvoljene nosivosti temeljnog tla je dobijen u odnosu na prosečno opterećenje $\sigma_{sr}=280$ kPa.

Izvršene analize graničnih opterećenja i faktora sigurnosti u pogledu opštег loma, za sve, terenskim radovima utvrđene, širine temelja i dubine fundiranja, pokazuju da su faktori sigurnosti, u sadašnjim uslovima (tlo je u gabaritu objekta konsolidован usled opterećenja od objekta, kao i usled težine nasutog tla) veći od 2.5 za sve temelje, tako da nosivost temeljnog tla nije dovedena u pitanje (Čorić, 2008).

Sleganje temelja je sračunato za srednji neto kontaktni napon $\sigma_{zo}=250$ kPa i širine temelja $B_1=2.30m$, $B_2=1.95m$ i $B_3=1.45m$, uz uvažavanje odgovarajućeg geotehničkog modela terena.

Proračuni sleganja temelja su vršeni za centričnu tačku temelja, a date su i veličine prosečnih sleganja temelja. Veličine sleganja pod objektom određene su konvencionalnom metodom. Raspodela napona u temeljnog tlju određena je metodom Štajnbrenera.

Izvršene analize graničnih opterećenja i faktora sigurnosti u pogledu opšteg loma, za sve, terenskim radovima utvrđene, širine temelja i dubine fundiranja, pokazuju da su faktori sigurnosti, u sadašnjim uslovima veći od 2.5 za sve temelje.

Analiza rezultata sleganja pokazuje da su se, samo usled opterećenja od objekta, $\sigma_{\text{ss}} \approx 280 \text{ kPa}$, temelji slegli u proseku za 9 -14cm. Ovim sleganjima od opterećenja objektom, svakako treba dodati i sleganja usled provlažavanja temeljnog tla, koja su u ovakvim inženjerskogeološkim sredinama i kod starih objekata, neizbežna. Ukupna sleganja terena su veća od dozvoljenih i konstruktivni sistem objekta nije mogao da ih prihvati i podnese bez oštećenja. Samim tim, u zonama gde je bila iscrpljena nosivost konstrukcije, pojavila su se oštećenja koja su se manifestovala kao prsline, pukotine i slični diskontinuiteti na samom objektu. Posebno treba naglasiti negativan uticaj raskvašavanja lesnih naslaga ispod temelja koje dovodi do dodatnih sleganja objekta.

Premda rezultatima seizmičkih proračuna, maksimalna horizontalna pomeranja vrha objekta usled dejstva zemljotresa iznose: u podužnom pravcu 8.90 cm, a u poprečnom pravcu 7.40cm.

Radi obezbedivanja statičke i dinamičke stabilnosti objekta, razmatrana su varijantna rešenja mera sanacije: ojačanjem temeljne konstrukcije mikrošipovima, dijafragmama ili kombinacijom dijafragmi i mikrošipova. Zaključeno je da bi se kombinovanjem mikrošipova i dijafragmi, sa pratećim adekvatnim intervencijama na konstruktivnom sistemu objekta, trajno rešili problemi sleganja i problemi dugoročne dinamičke stabilnosti i statičke održivosti konstruktivnog sistema objekta.

LITERATURA

1. Čorić, S. *Geostatički proračuni*, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu I Izgradnja, 2008.
2. *Elaborat o rezultatima detaljnih geotehničkih istraživanja terena objekta Doma Narodne skupštine Republike Srbije*, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.
3. FHWA (2006). *Soils and Foundations*, Vol. I & II. Report FHWA-NH-06-088, Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation, 2006.
4. Hadži-Niković, G. *Konstitutivne zavisnosti nezasaćenih tla područja Beograda* – doktorska disertacija. Beograd, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005.
5. Idejno rešenje, autorizovani program i projektni zadatak sanacije konstrukcije Doma Narodne skupštine u Beogradu, Gradevinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.

UDK: 624.191 : 624.131.542

Izvorni naučni članak

NUMERIČKA ANALIZA SLEGANJA POVRŠINE TERENA USLED IZGRADNJE TUNELA

Snežana Maraš-Dragojević*

*Gradevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, snezamad@grf.bg.ac.rs

REZIME

Za adekvatnu analizu naponsko-deformacijskih stanja u tunelskoj konstrukciji i okolnoj sredini, neophodna je trodimenzionalna analiza kojom se simulira napredovanje radova i naponske promene i deformacije u okolini privremenog radnog čela. Međutim, 3D numeričko modeliranje izgradnje tunela je izuzetno zahtevno sa stanovišta kapaciteta i vremena rada računara, pa je primena numeričkih metoda u inženjerskoj praksi još uvek ograničena na 2D modele. U radu je dat prikaz metoda 3D analize izgradnje tunela kao i nekih metoda 2D analize kojima se na određeni način vrši uključivanje 3D efekata izgradnje tunela. Takođe, prikazani su neki rezultati MKE analize sleganja površine terena usled izgradnje tunela sa otvoreним čelom u laporovitim sredinama područja Beograda. Izvršeno je poređenje poprečnih profila sleganja dobijenih 3D i 2D MKE analizom i empirijske Gausove krive.

KLJUČNE REČI: tunnel, sleganje površine terena, tlo, metoda konačnih elemenata

NUMERICAL ANALYSIS OF TUNNEL INDUCED GROUND SURFACE SETTLEMENTS

ABSTRACT

For an adequate analysis of the stress/strain distribution in the rock/soil surrounding the tunnel opening and in its lining, three-dimensional analysis is required. It simulates the progress of works and the stress changes and deformation in the vicinity of the temporary working face. However, 3D numerical modeling of tunnel construction is considered extremely time consuming, and the application of numerical methods in engineering practice is still limited to 2D models. The paper presents methods for modeling 3D tunnel construction and commonly used methods for taking into account of 3D effects in 2D analysis. Also paper presents some results of FEM analysis of the ground surface subsidence due to open face tunneling in marly clay of Belgrade area. Transverse settlement profiles obtained from 3D FE analysis are compared with profiles obtained from 2D FE analysis and empirical Gaussian curve.

KEYWORDS: tunnel, surface settlements, soil, finite element method

UVOD

Kod projektovanja i izgradnje tunela u urbanim područjima, izuzetno je značajano adekvatno predvideti i kontrolisati sleganja površine terena. Pri projektovanju tunela postoje tri vrste pristupa: empirijske metode, analitička rešenja i numeričke metode. Empirijske i analitičke metode predstavljaju relativno jednostavne i korisne postupke proračuna, međutim mogućnosti njihove primene su ograničene. Empirijske metode, koje se baziraju na pretpostavci da se transverzalni profil sleganja može opisati Gausovom krivom (Peck, 1969), daju vrlo dobre rezultate kad su uslovi